


## 05-2-一鍵切換-2-六個模式切換

1. 參考上一個練習檔，將原來一鍵切換的二個模式(state=1、2)循環切換的程式，修改為一鍵切換六個模式(state=1、2、3、4、5、6)循環切換！
2. 除了燈光切換外，請再加入 OLED 顯示功能，顯示目前的模式



3. 六個模式切換如下：
  - 甲、模式一：紅燈亮，OLED 顯示：modle1
  - 乙、模式二：紅燈滅，OLED 顯示：modle2
  - 丙、模式三：綠燈亮，OLED 顯示：modle3
  - 丁、模式四：綠燈滅，OLED 顯示：modle4
  - 戊、模式五：藍燈亮，OLED 顯示：modle5
  - 己、模式六：藍燈滅，OLED 顯示：modle6
4. 完成任務後，記得請老師檢查確認！並想想看，切換不同模式